

河川断面現況写真  
荒川 金石橋付近



ダムなし水位 (推定値)

ダムあり水位 (実測値)

洪水調整により、  
約40cmの水位低下