

平成 24 年度分析結果表

H24.7.19 採水分

事業場名		岩下	岩下	岩下
採水地点		流末	直下河川	浸出水
採水時刻		13:30	14:00	13:55
導電率	mS/m	8	9	88
pH		7.4	7.5	7.6
BOD	mg/l	< 3	< 3	4
COD	mg/l	1	3	26
Cd	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001
シアン	mg/l	n.d.	n.d.	n.d.
Pb	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005
Cr (六価)	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02
As	mg/l	0.007	< 0.005	< 0.005
Hg (総)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
Alkyl-Hg	mg/l	n.d.	n.d.	n.d.
PCB	mg/l	n.d.	n.d.	n.d.
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02
四塩化炭素	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.04	< 0.04	< 0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.006	< 0.006	< 0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002
チウラム	mg/l	< 0.006	< 0.006	< 0.006
シマジン	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003
チオベンカルブ	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ベンゼン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01
Se	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002
塩素イオン	mg/l	22	22	150

H25.2.20 採水分

事業場名		岩下	岩下	岩下
採水地点		流末	河川	浸出水
採水時刻		11:20	欠測	欠測
導電率	mS/m	8	-	-
pH		6.8	-	-
BOD	mg/l	< 3	-	-
COD	mg/l	4	-	-
Cd	mg/l	< 0.001	-	-
シアン	mg/l	n.d.	-	-
Pb	mg/l	< 0.005	-	-
Cr (六価)	mg/l	< 0.02	-	-
As	mg/l	< 0.005	-	-
Hg (総)	mg/l	< 0.0005	-	-
Alkyl-Hg	mg/l	n.d.	-	-
PCB	mg/l	n.d.	-	-
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.002	-	-
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	-	-
ジクロロメタン	mg/l	< 0.02	-	-
四塩化炭素	mg/l	< 0.002	-	-
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.004	-	-
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.02	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.04	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.001	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.006	-	-
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.002	-	-
チウラム	mg/l	< 0.006	-	-
シマジン	mg/l	< 0.003	-	-
チオベンカルブ	mg/l	< 0.02	-	-
ベンゼン	mg/l	< 0.01	-	-
Se	mg/l	< 0.002	-	-
塩素イオン	mg/l	25	-	-