
深城ダムの効果(平成27年9月8日~9日 台風18号)



葛野川 田無瀬地点



下流洪水調節基準点については、昨年度(H26年度)末に大月市災害復旧工事が完了 したばかりのため、高水位流量曲線の調整中であり本洪水調節時は計測不能でした。 このため、計算に基づく推定値を記載しています。 距離(m)