

## 大規模店舗の供用に伴う景観の調査及び外観

## ・事後調査の計画と結果（共用時）

## （１）大規模店舗の供用に伴う景観の調査

## ア．調査計画

平成２３年度の供用中における大規模店舗の供用に伴う景観の事後調査内容は、表３－１－１に示すとおりとする。

表３－１－１ 供用中における大規模店舗の供用に伴う景観の調査計画

調査項目	調査年	調査頻度	調査場所
景観の状況	施設建設後１年目 (平成２３年度)	年２回 夏・冬に各１回	大規模店舗敷地内及びその周辺
建物外観、緑地等の管理状況、管理体制	施設建設後５年目 (平成２７年度)	１回	大規模店舗敷地内

注) 景観の状況の調査は写真撮影による。

## イ．調査結果

平成２３年度における大規模店舗の供用に伴う景観の事後調査は、表３－１－２に示すとおり調査した。

表３－１－２ 供用中における大規模店舗の供用に伴う景観の事後調査

調査項目	調査頻度・時期	調査場所
景観の状況	夏（平成２３年９月１２日） 冬（平成２３年１２月日） 各１回	大規模店舗敷地周辺
建物外観、緑地等の管理状況、管理体制	１回	

## a) 建物外観、緑地等の管理状況、管理体制

建物外観、緑地等は大規模店舗により管理されている。管理状況については写真を参照されたい。



北側（平成23年9月12日）



東側（平成23年9月12日）



南側（平成23年9月12日）



西側（平成23年9月12日）



北側（平成23年12月27日）



東側（平成23年12月27日）



南側（平成23年12月27日）



西側（平成23年12月27日）

イオンモール（東側 桜並木より（合成））

撮影：平成 25 年 1 月



イオンモール（東側 昭和玉穂線東より）



