

県内における各地の水道水放射性物質の測定結果

東日本大震災山梨県対策本部

No.	採 水 場 所		試料の種類	検査機関	検査法	採取日	結果判明日	結果 (Bq/kg)			備 考
	採 水 地	施 設 名						Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1	中巨摩郡昭和町西条	昭和浄水場	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	H27.7.29	H27.7.30	不検出	不検出	不検出	
2	富士川町天神中条	富士川町役場	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	H27.7.29	H27.7.30	不検出	不検出	不検出	
3	富士川町十谷	つくたべかん	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	H27.7.29	H27.7.30	不検出	不検出	不検出	
4	富士川町高下	高下文化センター	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	H27.7.29	H27.7.30	不検出	不検出	不検出	
5											
6											
7											
8											
9											
10											

注) 「検査法」の「Ge」は、ゲルマニウム半導体検出器を用いた検査であることを示す。
 「結果 (Bq/kg)」の「不検出」は、検出限界値未満であることを示す。今回の検査では、セシウム134及びセシウム137それぞれについて、
 検出限界値が0.45～0.67Bq(ベクレル)/kgの範囲となっている。

< 参考 >

水道水中の放射性物質に係る目標値(平成24年4月1日適用)
放射性セシウム(セシウム134及び137の合計) 10 Bq(ベクレル)/kg