

基礎調査完了箇所

箇所数	市町村	字	区域名	自然現象の種類	箇所番号	特別警戒区域を含む	新規指定	追加指定	全部解除	一部解除
1	笛吹市	春日居町下岩下	下岩下の1	急傾斜地の崩壊	2117023	○	○			
2	笛吹市	春日居町下岩下	下岩下の2	急傾斜地の崩壊	2117024	○	○			
3	笛吹市	春日居町下岩下	下岩下の3	急傾斜地の崩壊	2117025	○	○			
4	笛吹市	春日居町下岩下	下岩下の4	急傾斜地の崩壊	2117026	○	○			
5	笛吹市	春日居町下岩下	下岩下の5	急傾斜地の崩壊	2117027	○	○			
6	笛吹市	春日居町下岩下	下岩下の6	急傾斜地の崩壊	2117028		○			
7	笛吹市	春日居町下岩下	下岩下の7	急傾斜地の崩壊	2117029	○	○			
8	笛吹市	御坂町上黒駒	戸倉川-1	土石流	3221011-1	○				○
9	笛吹市	御坂町上黒駒	戸倉川-2	土石流	3221011-2	○			○	
10	笛吹市	御坂町大黒坂	狐川の2	土石流	3251015	○			○	
					合計	9	7	0	2	1