

基礎調査完了箇所

箇所数	市町村	字	区域名	自然現象の種類	箇所番号
1	甲斐市	下福沢	前屋-1	急傾斜地の崩壊	1037002-1
2	甲斐市	下福沢	前屋-2	急傾斜地の崩壊	1037002-2