


## 2. 添付資料シート(2)



① 東村ため池の全景



ため池堤体の安定性を解析



法尻からの漏水

② 堤体の安全性が低く崩壊が危ぶまれている

不安定な「ため池堤体」



③ 堤体直下には人家があり、大型地震の際には甚大な被害のおそれがある。



④ ため池下流の受益農地の状況