

# 新山梨環状道路東部区間（山梨県事業区間） 工事進捗状況 その1



写真位置図（青矢印：写真方向）

令和元年6月12日現在  
 落合西ランプ付近の工事の状況  
 （南から北を望む）

## 【工事進捗状況】

落合西ランプの橋梁下部工事のうち、  
 基礎杭の工事を行っています。